

Kissné Hegedűs Éva

igazgató részére

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós


Csokonai u. 6-14.

Tárgy: Osztálytermek mesterséges megvilágítása

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Szülők Tanácsához több szülői panasz érkezett az osztálytermek mesterséges megvilágítására vonatkozóan. A bejelentések tisztázása céljából 2013. november 14-én az SZTOB a DÖK segítségével ellenőrző méréseket végzett. A mérések eredményét jelen levelünkhöz mellékeltek, a tapasztalt hiányosságokat pedig az alábbiakban foglaljuk össze:

1. A mesterséges megvilágítás értéke és egyenletessége messze elmarad az MSZ 24203-2 által előírtaktól (a mellékelt ábrákon piros színnel szerepelnek). Bár néhány osztályterembe nem sikerült bejutnunk, és a kistanárikat, valamint gazdasági helyiségeket sem vizsgáltuk, de a mért értékekből valószínűsíthető, hogy a fenti állítás az intézmény egészére igaz.
2. Kiégett, vagy hiányzó fénycsövek: nem volt olyan osztályterem, ahol ne találkoztunk volna ilyenekkel. Ez a rendszeres átvizsgálással és karbantartással megelőzhető.
3. Előregedett, fényerejüket veszített fénycsövek: rengeteg esetben találkoztunk ilyenekkel, jellemző az, hogy bár a fénycső világít, a fényereje már nagyon gyenge (pl. közvetlenül alatta 50 luxot mértünk), és sok esetben vibrál.
4. Megvilágítás zajszintje: több esetben találkoztunk erősen zúgó, illetve kattogó megvilágítással. A fentiekkel ellentétben ez nem egy általános jelenség, hanem csak néhány osztályteremre jellemző, de ezeknél biztosan meghaladja az oktatási tevékenység által elviselhető zajtűrést.



Tisztelt Igazgató Asszony!

Tekintettel a téli időszak közeledtére kérjük sürgős intézkedését a feltárt mesterséges megvilágítási hiányosságok elhárítására vonatkozóan. Visszajelzést kérünk arról, hogy a hiányosságok elhárítása milyen ütemezésben tud megvalósulni, valamint arra vonatkozólag is, hogy mi szülők tudunk-e e téma kapcsán valamiben segíteni.

Budapest, 2013. november 19.

Tisztelettel a Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők Tanácsának részéről:


Kasza István
Szülők Tanácsa elnök

Mellékletek:

- BKG földszint alaprajz mért értékekkel.
- BKG 1. emelet alaprajz mért értékekkel.
- BKG 2. emelet alaprajz mért értékekkel.


BKG 1. emelet – mesterséges megvilágítás mérése (2013. november 12.)

A „T:” a tábla megvilágítását jelöli. A mérések az iskolapadok illetve a táblák tetején kerültek elvégzésre. Az értékek luxban vannak feltüntetve, zöldszínnel ha megfelel az MSZ 24203 szabvány előírásainak, pirossal pedig ha jelentősen eltér tőle.



BKG 2. emelet – mesterséges megvilágítás mérése (2013. november 12.)

A „T:” a tábla megvilágítását jelöli. A mérések az iskolapadok illetve a táblák tetején kerültek elvégzésre. Az értékek luxban vannak feltüntetve, zöldszínnel ha megfelel az MSZ 24203 szabvány előírásainak, pirossal pedig ha jelentősen eltér tőle.



BKG földszint – mesterséges megvilágítás mérése (2013. november 12.)

A „T:” a tábla megvilágítását jelöli. A mérések az iskolapadok illetve a táblák tetején kerültek elvégzésre. Az értékek luxban vannak feltüntetve, zöldszínnel ha megfelel az MSZ 24203 szabvány előírásainak, pirossal pedig ha jelentősen eltér tőle.

